

# KONKURSVERSTEIGERUNG

## SA 6.3.10 11'00

**ORT: Steinmühle 1, 4161 Ulrichsberg (Lagerplatz) , AUSTRIA**

Im Namen und auf Rechnung der Konkursmasse 12 S 109/09f Oskar Wenko Ges.m.b.H.,

vertreten durch den **MV RA RA Dr. Alexander BURKOWSKI** , Graben 32, 4020 Linz

vertreten durch die Pastl Auktionen GmbH. als Prov.versteigerer

### Versteigert werden:

Dreiachs-Einseitenkippsattelanhänger mit hydr. Schwenkdach, Fabrikat Riedler, Stahl/Alu, 1999

Dreiachs-Einseitenkippsattelanhänger mit hydr. Schwenkdach, Riedler 97  
Dreiachsaufleger mit Schubboden, Oberbau Alu, Fahrgestell Stahl, Kraker,  
Dreiachsaufleger, Fabrikat Kraker, Aluaufbau, mit Stahlfahrgestell,  
Dreiachs-LKW, ÖAF, 28.422 FNA mit

LKW-Heckladekran mit Kabine, Fabrikat Epsilon, Type E110L,  
mobile Holzschredderanlage, Fabrikat Duratec, Typenbez. HD10,  
Hammermühle mit Dieselmotor und Caterpillar 2002

Radlader, Volvo BML50C, 1996, Schaufelfassung ca. 4m<sup>3</sup>, Pal.-Gabel, + 1  
Erdschaufel

Schweißgerät, Fabrikat Migatronie  
selbstfahrende Bürstenwaschanlage,

Sanitärcontainer

Bürocontainer

Posten LKW- Werkzeugkästen, ca. 10 Stk.

**BESICHTIGUNG: SA 6.3.2010 10'00-11'00**

- RUFPREISLISTE ANFORDERN:**
1. Email: [info@pastl.com](mailto:info@pastl.com)
  2. mit Fax 0043 (0) 732 / 739253
  3. Liste im Internet unter [www.pastl.com](http://www.pastl.com)
  4. Telefon 0043 (0) 660 / 7210210

Provisionsversteigerer: Pastl Auktionen GmbH, Wischerstr. 26, 4040 Linz

**UMSATZSTEUERKAUTION, IDENTIFIKATIONSNUMMER (UID):** Käufer aus Staaten, die nicht Mitglied der Europäischen Union sind, haben die Umsatzsteuer als Kautionszahlung an den Versteigerer zu zahlen. Nach fristgerechter Vorlage des ordnungsgemäß ausgestellten Ausfuhrnachweises wird die Umsatzsteuer umgehend zurück erstattet. Lieferungen an umsatzsteuerpflichtige Unternehmen mit Sitz in einem EU-Land können nur nach Vorlage der gültigen Umsatzsteuer-Identifikationsnummer (UID) umsatzsteuerfrei erfolgen.

INr	Ort	Stk	Objekt, Beschreibung	RUFPREISE
1	Lagerplatz für Fa. Wenko / Steinmühle 1 Ulrichsberg	1	Dreiachs-Einseitenkippsattelanhänger mit hydr. Schwenkdach, Fabrikat Riedler, Stahl/Alu, ehem.beh.Kz. RO979AX, FG Nr. VA9HKS335X9RA1129, Erstzul. 17.5.1999, Eigengew. 9110kg, Ges.Ges. 33000kg, Nutzl. 23890kg, Spez.Plakette unter der Plane, nähere Daten dort nicht ablesbar, hydr. Linkskipper, kein Schubboden, rechtss. Unterfahrerschutz nach innen verellt, ebenso die darüber befindl. Bordwand nach innen verellt über ca. 30 x 20cm, Fassungsvermögen ca. 87m <sup>3</sup> , rücks. Rost ersichtl., mit 2 Stk. Kipperbrücken (geteilte Kipperbrücken), (kurzer Teil gekröpft). Die Ü-Plakette konnte nicht ersichtl. werden, da das Dach rechtss. heruntergeschwenkt ist.	4620
2	Lagerplatz für Fa. Wenko / Steinmühle 1 Ulrichsberg	1	Dreiachs-Einseitenkippsattelanhänger mit hydr. Schwenkdach, Fabrikatsbez. Riedler, ehem.beh.Kz. RO61RU, FG Nr. VA9HKS335V7RA1039, Erstzul. 4.9.1997, Eigengew. 9010kg, Ges.Gew. 33000kg, Nutzl. 23900kg, hydr. Einseitkipper, Linkskipper, Ladebrücke zweigeteilt, vo kurze Brücke gekröpft, kein Schubboden, Fassungsvermögen ca. 87m <sup>3</sup> , rücks. u. im äusseren Bereich teilw. Rost ersichtl., Bauweise in Stahlkonstruktion mit Aluminiumsegmenten	3780
3	Lagerplatz für Fa. Wenko / Steinmühle	1	Dreiachsaufleger mit Schubboden, Oberbau Alu, Fahrgestell Stahl, Fabrikat Kraker, ehem.beh.Kz. RO458AK, FG Nr. XL9KRAKER02069554, Erstzul. 4.4.2002, Typenbez. CF300, Eigengew. 7720kg, Ges.Gew. 36000kg, Nutzl. 25280kg, Ü-Plakette 4/2010, Schubboden wurde erneuert ca. 01/2009 (laut Auskunft Herr Wenko), mit Rollverdeck, Fassungsvermögen 94 Schüttraummeter, rücks. Flügeltüren, re Flügeltüre li unten u. li Flügeltüre re unten beschädigt	7980

INr	Ort	Stk	Objekt, Beschreibung	RUFPREISE
4	Lagerplatz für Fa. Wenko / Steinmühle	1	Dreiachsauflieger, Fabrikat Kraker, Aluaufbau, mit Stahlfahrgestell, ehem.beh.Kz. RO111AM, FGNr. XL9KRAKER02069636, Bj. ca. 10/2002, Typenbez. KD-12-24, Eigengew. 7720kg, Ges.Gew. 36000kg, Nutzl. 25280kg, Ü-Plakette 10/2009, mit Schubboden u. Rollverdeck, Unterfahrerschutz rechtss. etwas eingedellt, Fassungsvermögen ca. 94 Raummeter, rücks. Flügeltüren	7560
10	4161 Ulrichsberg, Steinmühle 1 / Kaltlagerhalle, Flugdach	1	Posten Hackschnitzel, L ca. 15 lfm. x T ca. 10 lfm. x H ca. im Durchschnitt ca. 3-3,50 lfm., ca. 500 Schüttraummeter	o. B.
11	4161 Ulrichsberg, Steinmühle 1 / Kaltlagerhalle, Flugdach	1	Dreiachs-LKW, ÖAF, Karosseriebez. Commander, Typenbez. laut Auskunft 28.422 FNA, Allrad, alle 3 Achsen angetrieben, ehem.beh.Kz. RO917BB, FGNr. VA0E21A027L011632, Erstzul. 3.10.1994, Eigengew. 15530kg, Ges.Gew. 22400kg, L 8250mm, Ü-Plakette 10/2009, abgel. Km-Stand 461.810, Führerhaus linkss. beim Einstieg Rost ersichtl., Fahrgestell , Heckladekran mit Kabine, auf vorherigem Fahrzeug, Fabrikat Epsilon, Type E110L, mit Bedienung (Notbedienung vom Flur aus u. weitere Bedienung im Führerhaus Kabine), mit Joystick, Fabrikat Palfinger, Type E110L97, Fabr.Nr. 0952400, Tragwerksgruppe H1/B4, Bj. 2004, Ausladung ca. 3,0 lfm. / ca. 2840kg, Ausladung ca. 5 lfm. / ca. 1550kg, Ausladung ca. 7 lfm. / ca. 1060kg, Ausladung ca. 9 lfm. / ca. 800kg, Antriebsart motorhydraul., Kran-Abnahmegutachten Ing. Gerhard Scheibelberger, v. 8.4.2004, seither keine Überprüfung, mit Polypgreifer u. Rodator	8200
12	4161 Ulrichsberg, Steinmühle 1 / Kaltlagerhalle, Flugdach	1	Metallbox, mit ca. 6 Stk. Siebe, welche zur nachfolgenden Hammermühle gehören, wertmässig bei INr. 14 erfasst	o. B.

INr	Ort	Stk	Objekt, Beschreibung	RUFPREISE
14	4161 Ulrichsberg, Steinmühle 1 / Kaltlagerhalle, Flugdach	1	mobile Holzschredderanlage, Fabrikat Duratech, Typenbez. HD10, Hammermühle, mit Dieselmotor Caterpillar, beh.Kz. RO385AW, Ü-Plakette 4/2009, Spez.Plakette ersichtl. mit Sandberger, Dittersdorf 11, 4084 St. Agatha, Typenbez. HD10EC, Bj. 2002, laut Auskunft Hr. Wenko Anschaffung 04/2004 als Vorführgerät, FGNr. 0559, Eigengew. 13000kg, Stützlast 990kg, L 8,35m, B 2,55m, SNr. 18-2-AJ-0559, Herst.Bezeichn. Duratech Ind.Int.Inc. Jamestown, ND, 58402-1940 USA, Betriebsstd.-Zähler nicht ablesbar, Betriebsstd. laut Auskunft ca. 1500/Jahr, Motorleistung 460 PS, optimale Werkstücklänge ca. 2,0 lfm., und zwar im Verwendung zum Strauchschnittschredder, für Kompostieranlagen, ferner zur Rindenmulcherzeugung u. zur Hackguterzeugung, zum Zerkleinern von Wurzelstöcken, mit Austrageband, L ca. 8 lfm., mit Magnetabscheider, Dieselmotor defekt, da unter dem Fahrzeug ersichtl. Fleck ca. 1,40 lfm. x 120cm. Im Inneren Welle, mit darauf hängenden Hämmern, Wellenlänge ca. 1,80 lfm. u. DN ca. 50-60cm, mit massiver Bestückung. Hartmetallspitzen aufgeschraubt auf Halter, seith. mit Prallblechen.	12800
16	4161 Ulrichsberg, Steinmühle 1 / Festes Gebäude / Garage	1	Radlader, Fabrikat Volvo BML50C, laut Spez.Plakette Volvo BM, Mod.Bez. L50C, Produkt-Idnr. L50CP10507, Gewicht 9000kg, Motor 68kW, Manufakturjahr 1996, Schaufelfassung ca. 4m <sup>3</sup> , Hochkippschaufel, mit Schnellwechsler, abgel. Betriebsstd. 5785, mit Zubehör Pal.-Gabel, + 1 Erdschaufel, Fassung ca. 1m <sup>3</sup>	7200
17	4161 Ulrichsberg, Steinmühle 1 / Festes Gebäude / Garage	1	Schweißgerät, Fabrikat Migatron, Typenbez. Dynamig 405, mit Drahtvorschub KT340, Anschaffung 05/1997	150
18	4161 Ulrichsberg, Steinmühle 1 / Festes Gebäude / Garage	2	Schlauchaufroller, mit Ölschlauch u. Zapfhahn, jedoch nur 1 Meßuhr, Fabrikat Tecalemit (laut Auskunft Masse), + 1 Kunststoffölkanne, + 2 Stk. mechan. Fettpressen, + ca. 3 Stk. Kunststoffkanister, weiß, leer, + 1 Hochdruckreiniger, Fabrikat Kärcher, Griffstück im oberen Bereich gebrochen, nur Kaltwasser, ohne nähere Typenbez., + 1 Schlauchpaket, + 1 zusätzl. Schlauchpaket, wenig gebraucht, kurzes Stück	180
19	4161 Ulrichsberg, Steinmühle 1 / Festes Gebäude / Garage	1	Rahmenfahrgestell mit 1 Fettpresse, mechan. (Flüssigkeit für Zentralschmieranlage)	18

INr	Ort	Stk	Objekt, Beschreibung	RUFPREISE
20	4161 Ulrichsberg, Steinmühle 1 / Festes Gebäude / Garage	1	selbstfahrende Bürstenwaschanlage, mit der Aufschrift "Speedy Wash", Fabrikat Bitimec, abgel. Betriebsstd. 2544, mit Dieselmotor, + 1 Waschbürste, H ca. 4,20 lfm., keine nähere Spez.Plakette ersichtl.	1920
21	4161 Ulrichsberg, Steinmühle 1 / Festes Gebäude / Garage	1	Werkstattwagen Beta, Tank C25, starker Rost ersichtl., mit Hand- u. Hilfswerkzeug in Mindermengen, in Haufenlage, + Holzwandpaneel mit Ringschlüssel darauf, ca. 20 Stk., + ca. 4 Feuerlöscher am Boden stehend, überprüfungsbedürftig	18
22	4161 Ulrichsberg, Steinmühle 1 / Festes Gebäude / Garage	1	Feuerlöscher Bavaria, auf die Wand montiert (zur Liegenschaft gehörig)	o. B.
23	4161 Ulrichsberg, Steinmühle 1 / Festes Gebäude / Garage	1	Akkuhandlampe, + 1 Stromverteiler, 3x Kraft u. 4x Licht, auf Holzpaneel, + 1 Vorrichtung zum Papier abrollen, + ca. 4 Stk. Kunststofftonnen, mit Müll (wertlos), + ca. 3 Stk. Kunststoffkanister, leer	24
24	4161 Ulrichsberg, Steinmühle 1 / Festes Gebäude / Garage	1	Sprühgerät, zum Auto waschen, mit Druckluftbetrieb, Bezeichn. Press-o-Mat, Aufschrift "Speedy Wash" (BRD)	60
25	4161 Ulrichsberg, Steinmühle 1 / Festes Gebäude / Garage	1	Lade- u. Startgerät, Fabrikat Fronius, Typenbez. LS485, SNr. 08480752	48
26	4161 Ulrichsberg, Steinmühle 1 / Festes Gebäude / Garage	1	Zapfsäule mit Aufschrift "OMV", für Kartenbedienung, Nr. ersichtl. 4862758, Spez.Plakette Salzkotten, Typenbez. 112, SNr. 96961, Bj. 1997, Bedienpaneel Fabrikat Hectronic, Fabrikat Kienzle, keine Spez.Plakette ersichtl., wertmässig erfasst bei INr. 41	o. B.
27	4161 Ulrichsberg, Steinmühle 1 / Festes Gebäude / Garage	1	Holzkasten, ca. 0,45 lfm. x 45 x H ca. 50cm, ohne Inhalt, + 1 restl. Wasserschlauch darauf liegend, + 1 Wagenheber, Fabrikat Weber Hydraulik, ca. 10 to, + 1 Anlegeleiter, H ca. 4 lfm.	24
27A	4161 Ulrichsberg, Steinmühle 1 / Festes Gebäude / Garage	1	Pal. daneben, mit ca. 3 Stk. Abdeckungen, zu Schredder gehörig, wertmässig erfasst bei INr. 14	o. B.
27B	4161 Ulrichsberg, Steinmühle 1 / Festes Gebäude / Garage	1	Paar Schneeketten, zu Radlader gehörig, weitere Garnitur befindet sich im Nebenraum, wertmässig bei Radlader erfasst	o. B.
28	4161 Ulrichsberg, Steinmühle 1 / Festes Gebäude / Garage	1	Druckluft-Untertopfpistole, + 1 Reifenfüller	18

INr	Ort	Stk	Objekt, Beschreibung	RUFPREISE
29	4161 Ulrichsberg, Steinmühle 1 / Festes Gebäude / angrenzender Raum	1	Griller, Metall, wertlos, + 1 Tisch, ca. 4,0 lfm., Alter ca. 30 J., wertlos, mit ca. 4 Stk. Kunststoffsprühgeräten, + 1 Holzbank u. ca. 4 Stk. Holzschragen, + ca. 3 Stk. Kanister, mit Inhalt Altöl, + 1 Fass, mit Aufschrift "Q8", leer, + 1 runde Tonne, grün, mit Abfall, mit Aufschrift "BP", + 1 Schreibtisch, Alter ca. 40 J., defekt, + 1 druckluftbetriebene Ölpumpe, mit Aufkleber "Steyr Werner" (laut Auskunft Masse), funktionstüchtig, + 2 weitere Druckluftölpumpen, laut Auskunft defekt, keine nähere Fabrikatsbez. ersichtl.	60
30	4161 Ulrichsberg, Steinmühle 1 / Festes Gebäude / angrenzender Raum	1	Verteilerschrank Mehler, ca. 0,30 lfm., u. weiterer Verteilerschrank, ca. 1,20 lfm., mit Aufschrift "Wanderfach", "Anschlussfach"	o. B.
31	4161 Ulrichsberg, Steinmühle 1 / Festes Gebäude / angrenzender Raum	4	Ölfässer, jeweils ca. 200 Liter, Bezeichn. Q8 Oils, leer, + 1 Fass mit Frostschutz, blau, 200 Liter, u. 1 weiteres detto, leer, + 1 Mechanikerliege, Holz, u. 1 aus Kunststoff, rot	24
32	4161 Ulrichsberg, Steinmühle 1 / Festes Gebäude / weiterer Nebenraum	1	Spind, 3-türig, Alter ca. 40 J., wertlos, + 1 Wandpaneel, mit div. Schrub- u. Trennscheiben darauf, ca. 10-12 Stk., + Zwingen, u. 1 Eisensäge, + 1 Anlegeleiter, H ca. 2,40 lfm., + 1 Holzwerkbank, über ca. 5,0 lfm., mit montiertem Schraubstock, u. Doppelschleifer Bergin, + 1 Akkuhandlampe u. 1 kleiner Baustrahler in Halterungsgestell, + div. Spraygebinde, + Kleinteile für Radlader Volvo, in Haufenlage, alles unsortiert, + div. weitere Kleinersatzteile für MAN, CD-Funk, KettenSäge, Scania, Pajero, + ca. 4 Stk. Boxen, Metall, mit jeweils 4 ausziehbaren Sortimentskoffern, mit Elektrik, Nieten, Bohrern, Muttern, etc., 2 Koffer fehlen, mit Füllung ca. 10-20%, + in der Ablage darunter liegend 1 Nussensatz in Haufenlage, Teile fehlen, + 2 Stk. Handlampen, 1 kleine Flex u. 1 grosse Flex, + 1 Reifenreparaturset, + 1 Bohrmaschine Metabo, Type SBE1010 Plus, + 1 Bit-Satz	156
33	4161 Ulrichsberg, Steinmühle 1 / Festes Gebäude / weiterer Nebenraum	1	Holzregal, Marke Eigenbau, ca. 8 lfm., mit darauf befindl. Druckluftschläuchen, gebrauchte Ersatzteile, Scheinwerfer, Blinker, etc., Spannschlösser, + Stielwerkzeuge, u. 1 Plane, + 1 Pal. mit 3 Aufsatzrahmen, mit Aufschrift "SKF", leer	30

INr	Ort	Stk	Objekt, Beschreibung	RUFPREISE
34	4161 Ulrichsberg, Steinmühle 1 / Festes Gebäude / weiterer Nebenraum	1	Posten LKW-Reifen, ca. 12 Stk., Profil grösstenteils abgefahren, teilw. mit Felgen, + weitere 12 Stk. LKW-Reifen, teilw. mit Felgen, teilw. abgefahren	72
35	4161 Ulrichsberg, Steinmühle 1 / Festes Gebäude / weiterer Nebenraum	1	Holzregal, ca. 6 lfm., Marke Eigenbau, u. weitere ca. 3 lfm. detto, im oberen Bereich, Demontage untunlich, mit darauf befindl. Hydraulikschläuchen, ca. 10-12 Stk., untersch. Dimensionen, teilw. neu, + Radzierkappen, + Hebegurten, ca. 7-8 Stk., soweit ersichtl. alle defekt	30
36	4161 Ulrichsberg, Steinmühle 1 / Festes Gebäude / weiterer Nebenraum	1	Paar Radladerketten, am Boden liegend vor dem Rampenbereich im Innenbereich, wertmässig bereits erfasst	o. B.
37	4161 Ulrichsberg, Steinmühle 1 / Freigelände	1	Sanitärcontainer, ca. 2,50 lfm. x ca. 2 lfm. x H ca. 220cm, oben mit Holzdach, da die Container im oberen Bereich löchrig sind. Die Container liegen bündig am Untergrund auf, nicht auf Pfosten, mögliche Rostschäden? Der Boden wurde laut Auskunft Herr Wenko sen. neu gemacht, da der Originalboden bereits durchgerostet war, im inneren Bereich mit Waschrinnen, mit ca. 3 Armaturen, mit Elektroboiler, mit Frostwächter, + 1 Pissoir, + 1 abgeteiltes WC mit Wasserspülung, + 1 Wasserschlauch, ca. 20 lfm., am Boden liegend	360
38	4161 Ulrichsberg, Steinmühle 1 / Freigelände	1	Kunststoffspind, linkss. mit ca. 2x5 Laden, rechtss. 1- türig, Aufschrift ersichtl. "Mewa"	84
39	4161 Ulrichsberg, Steinmühle 1 / Freigelände	1	Bürocontainer, Containex, Typenbez. 201 Rest nicht lesbar, Bj. 1990, aussen teilw. Rost ersichtl., Container bündig am Boden gestellt (nicht auf Holzpfosten gelagert), Boden des Containers defekt, innen mit Holzsitzbank, Tisch u. ca. 4 Sesseln, + 1 Büroschrank Neudörfler, ca. 1,60 lfm., u. weiterer Halbschrank detto, daraufgestellt, Alter ca. 30 J., + 1 Schreibtisch, re/li Unterzug, ca. 1,60 lfm.	120
40	4161 Ulrichsberg, Steinmühle 1 / Container	1	Multifunktionsgerät Canon Super G3, weitere Bezeichn. Laser Base MF5750, + 1 PC, chiliGREEN, mit P4 (OHNE SOFTWARE), + Flachbildschirm 19" Gericom, Bezeichn. des PC's Perform P4 3,4, Systemkonfiguration "WX", Motherboard defekt. Das Büroinventar war ursprünglich im Privathaus u. wurde hierher in den Container übersiedelt.	30

INr	Ort	Stk	Objekt, Beschreibung	RUFPREISE
41	4161 Ulrichsberg, Steinmühle 1 / Tankraum	1	Dieseltank, mit Aufkleber "ÖMV" (laut Auskunft des Gemeinschuldners wurde dieser Tank über den Dieselpreis bereits bezahlt), Herst.-Plakette ersichtl. mit "ÖMV", Fabr.Nr. 6918D (oder 0), Bj. 1980, Inhalt ca. 10m <sup>3</sup> . Festgestellt wird, dass der Tank einen DM hat von ca. 1,40-1,60 lfm. u. die Türöffnung nur ca. 1,20 lfm. ausmacht. Zum Entfernen müsste daher die Mauer geöffnet werden u. nachher wieder verschlossen werden. Bei den Wänden handelt es sich um ca. 25er bis 30er Wandstärke, wobei der Abtransport nur über den Türbereich stirnwandseitig erfolgen könnte. Hinsichtl. der Höhe wird festgestellt, dass die Tankhöhe ca. 1,75 lfm. beträgt, die Türhöhe ca. 1,90 lfm., wobei insges. die Mauer im Umfang von ca. 3,50-4,0 lfm. bis zur H von ca. 2,40 lfm. neu gemacht werden müsste. (Demontage untunlich)	0
42	4161 Ulrichsberg, Steinmühle 1 / weiterer Raum neben Tankraum	1	Posten LKW-Reifen mit Felgen, ca. 38-40 Stk. Reifen, und zwar ca. 3 Stk. Reifen ohne Felge, darunter ersichtl. ca. 4 Stk. Reifen ohne Felge, welche runderneuert sind, die restl. Reifen sind mehr oder weniger abgefahren, 1 Stk. Reifen zu Radlader gehörig	120
43	4161 Ulrichsberg, Steinmühle 1 / weiterer Raum neben Tankraum	4	Abdeckungen für Radlader Volvo, wertmässig bei Volvo erfasst	o. B.
44	4161 Ulrichsberg, Steinmühle 1 / weiterer Raum neben Tankraum		Festgestellt wird, dass in der gesamten Liegenschaft kein Kompressor vorhanden ist.	o. B.
45	4161 Ulrichsberg, Steinmühle 1 / 1. OG / Raum seitl. neben dem Bad	1	Frontmaske, zu PKW gehörig	o. B.
45A	4161 Ulrichsberg, Steinmühle 1 / 1. OG / Raum seitl. neben dem Bad	2	Trichter, vz., L ca. 2,50 lfm. x B ca. 40 x H ca. 45cm, zu Schubbodenaufleger gehörig, wertmässig dort erfasst	o. B.
46	4161 Ulrichsberg, Steinmühle 1 / 1. OG / Raum seitl. neben dem Bad	2	Wasserschläuche	6
47	4161 Ulrichsberg, Steinmühle 1 / 1. OG / Raum seitl. neben dem Bad	1	Kühlschrank für LKW, defekt	0
48	4161 Ulrichsberg, Steinmühle 1 / 1. OG / Raum seitl. neben dem Bad	1	Posten Karosserieteile, auf Sitzbank, zu PKW gehörig	o. B.

INr	Ort	Stk	Objekt, Beschreibung	RUFPREISE
49	4161 Ulrichsberg, Steinmühle 1 / 1. OG / weiterer Raum	1	Posten LKW-Werkzeugkästen, ca. 10 Stk., Kunststoff, Dimension jeweils ca. 0,40 lfm. x 45 x H ca. 110cm, bei der Position handelt es sich um Werkzeugkästen, welche ursprünglich bei den Schubbodenaufliegern montiert waren (die Schubbodenaufleger wurden umgerüstet auf Niro-Werkzeugkästen)	60